

KEMENTERIAN PERTANIAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

Jl. Samarinda No.11, Paal Lima, Kota Baru, Jambi | Portal SIGINJAI

BRMP JAMBI KAWAL PENANGANAN KEKERINGAN 46 HEKTARE LAHAN PERTANIAN DI KERINCI

Penulis: BRMP_JAMBI | Kategori: Berita Utama | Terbit: 13 Sep 2026



KERINCI – Bale Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi meninjau langsung lahan pertanian terdampak kekeringan di Kecamatan Siulak Mukai dan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jumat (11/9). Hasil pemantauan menunjukkan sekitar 46 hektare lahan terdampak, sehingga diperlukan penanganan untuk menjago keberlangsungan pertanaman dan produktivitas lahan.

Peninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi aktual lahan serta kendala ketersediaan air. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah pintu air yang mengatur aliran dari sunge menuju jaringan irigasi belum berfungsi optimal, sehingga distribusi air ke sejumlah areal pertanian terganggu. Tim BRMP Jambi juga mengamati kondisi jaringan pengairan dan berkoordinasi dengan pihak terkait sebagai dasar penyusunan langkah penanganan.

BRMP Jambi mendorong tindak lanjut bersama instansi dan pihak terkait untuk mengatasi kendala pada sistem pengairan, termasuk memastikan fungsi sarano dan jaringan irigasi dapat mendukung distribusi air ke lahan. Pengawasan dan pemantauan akan terus dilakukan untuk mempercepat pemulihan pasokan air, meminimalkan dampak kekeringan, serta mendukung keberlanjutan program swasembado pangan di Kabupaten Kerinci. (IMS)

**Dokumen ini dicetak secara otomatis dari Portal SIGINJAI BRMP Jambi pada 17 October 2026, 03:10 WIB.*